

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení pro venkovní nástěnné osvětlení Terni. Zařízení je vhodné pro instalaci na venkovní stěny stejně tak i do interiérů. Před instalací a použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení. Zařízení neopravujte ani neupravujte, instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Provozní teplota zařízení je od -20°C do 50°C.


Technické parametry

	WO812
Napájení	220-240V AC
Spotřeba	12W
Světelný tok	560lm
Chromatičnost	3000K
Index podání barev Ra	>80
Stupeň krytí	IP 44
Rozměry	125 x 85 x 135 mm

Instalace

Před instalací odpojte přívod elektrické energie!

1. Odšroubujte boční šrouby na spodní a vrchní straně zařízení.
2. Odejměte kovový kryt a vysuňte základovou desku svítidla ze světlo propustného krytu.
3. Provléknete přívodní kabel gumovým otvorem v základové desce. (Pokud není možné kabel prostrčit, udělejte do gumového těsnění tenkou díru)
4. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky a přivrtajte základovou desku na vybrané místo.
5. Připojte přívodní kabel ke svorkovnici a dbejte na správnost zapojení! (Označení zapojení naleznete na svorkovnici)
6. Na základovou desku nasadte světlo propustný kryt a následně kovový kryt.
7. Přišroubujte šrouby na vrchní a spodní straně zařízení.



Bezpečnostní upozornění

- Montáž smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.
- Svítidlo ničím nepřekrývejte ani na něj nic nezavěšujte.
- Zařízení nijak neopravujte ani neupravujte.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.

