


Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Světelný tok	120lm
Teplota chromatičnosti	3000K, 5000K, RGB
Baterie	Li-Ion 3,7V 1200mAh
Výdrž baterie (min./max.)	4/8 h
Délka nabíjení	3 h
Napájení	USB-C
Rozměry	73 x 38 mm

POPIS ZAŘÍZENÍ




NABÍJENÍ

Připojte USB-C kabel do nabíjecího portu.



Následně druhý konec USB kabelu připojte k napájecímu adaptéru (není součástí balení).



Při nabíjení bude indikátor svítit červeně. Po plném nabití bude svítit zeleně.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ DOTYKOVÉHO TLAČÍTKA

- 2x rychlé stisknutí: zapnutí/vypnutí zařízení
- Stisknutí a podržení: snížení a zvýšení jasu svícení
- Stisknutí tlačítka přepínáte režim svícení:
1. Teplá bílá; 2. Studená bílá; 3. Červená; 4. Zelená; 5. Modrá; 6. Barevný přechod; 7. Blikání


Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

OBEČNÉ INFORMACE A UPOZORNĚNÍ

- Magnetický otočný kloub umožňuje pohodlnou rotaci i odejmutí zařízení z montážního podstavce.
- 360° rotace.
- Ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo pomocí dotykového tlačítka.
- Zařízení obsahuje nevyměnitelnou baterii.
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám a ohni.
- Zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej!

POPIS OVLADAČE



INSTALACE

Instalace pomocí oboustranné lepicí pásky:

1. Strhněte kryt na jedné straně lepicí pásky a přilepte ji na spodní stranu montážního podstavce
2. Strhněte druhou stranu lepicí pásky
3. Očistěte plochu, na kterou zařízení chcete umístit
4. Přilepte montážní podstavec k povrchu
5. Nasadte svítidlo na magnetický kloub

POZNÁMKA: Lepicí pásky není znovupoužitelná.

Instalace pomocí šroubů:

1. Umístěte šrouby do otvorů pro šrouby na montážním podstavci a poté je přišroubujte do stěny
2. Nasadte svítidlo na magnetický kloub

POZNÁMKA: Při použití šroubů doporučujeme použít hmoždinky.

