

SK Uživatelský manuál pre LED pásik Solight WM505

Vážení zákazníci, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečítejte následující pokyny a dodržujte ich, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předídete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabráňte neodborné manipulácii s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod na použití starostlivo uschovajte.

Instalácie

1. Očistite povrch, na který sa chystáte LED pásik nalepiť.
2. Přispôbte dĺžku pásu podľa potreby. Prestrihnite ho iba v miestach, ktoré sú označené symbolom nožníc. Zvyšné časti možno znovu použiť. Pre opätovné spojenie je nutné zakúpiť konektory.
3. LED pásik je zospodu vybavený 3M lepiacou páskou. Strhnite krycíu vrstvu a pásik prilepte.
4. Připojte napájecí adaptér, IR senzor a LED pásik podľa diagramu nižšie.
5. Nakonec zapojte napájecí adaptér do zásuvky.

Ovládanie

Senzor detekuje pohyb vo vzdialenosti do 10cm. Mávnutím ruky svetlo zapnete. Opätovným mávnutím ho vypnete. Pokiaľ podržíte ruku u senzora, začne sa meniť intenzita osvetlenia. V okamihu, keď ste s intenzitou spokojní, ruku dajte preč.


Údržba

Očistite suchou handričkou v stave odpojenom od elektrickej siete.

V prípade, že je výrobok vystavený vlhku, odpojte ho z elektrickej siete a nechajte ho dôkladne vyschnúť.

Parametry

Napájanie	AC 230V / DC 12V, 1500mA
Príkon	14,4W
Prevádzková teplota	-20°C až +55°C
Krytie	IP65



Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

